



Medienmitteilung Stadtrat Willisau vom 17. Juni 2022

Wasserleitungsbruch Ettiswilerstrasse

Auf Höhe der Liegenschaft Ettiswilerstrasse 10 hat sich am 5. Juni ein Wasserleitungsbruch ereignet. Geborsten ist dabei eine Hauptleitung mit einem Durchmesser von 200 mm. Es handelt sich um eine zirka 40jährige Leitung. Als Ursache konnte ein damals bei der Verlegung vergessenes Kantholz eruiert werden.

Trotz dem schnellen Eingreifen der Verantwortlichen der Wasserversorgung führte der Wasserleitungsbruch zu einem erheblichen Wasserverlust. Dabei wurde auch die Ettiswilerstrasse stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Strasse wurde stark unterspült, sodass der Belag erneuert werden muss. Eine Strassenseite konnte bereits repariert werden. Die Fahrbahn auf der anderen Seite wird am 23. Juni als Provisorium ersetzt. Im nächsten Jahr kann dann der Deckbelag wieder eingebaut werden.



Wahl des Fouriers der Feuerwehr

Der Stadtrat hat Antonio Rosati zum neuen Fourier der Feuerwehr gewählt. Antonio Rosati hat die notwendigen Weiterbildungskurse mit Erfolg abgeschlossen. Der Stadtrat dankt dem neuen Fourier für seinen Einsatz zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner.



STADTRAT WILLISAU