

Bilanz Unwettereinsatz 13. Juli 2021 Willisau

Hochwasser Buchwigger (Kontrollmassnahmen und Vorkehrung Hochwasserschutz)







Hochwasser Enziwigger (Kontrollmassnahmen)







Löwenkreisel / Zusammenfluss Enziwigger / Entlastungskanal



Hochwasser Sänti (Kontrollmassnahmen und Pegelstand überwachen)







Hochwasser Roossgassmoos (Baustelle Wasser abpumpen und Absprache mit Baumeister)





Rossgassmoos Wassereinbruch neues Hochregallager Competec Logistik AG (Sofortmassnahmen Wasser abpumpen und Absprache mit Technischem Dienst) Gefahr, dass Wasser in Trafostation läuft. Grosser Schaden konnte verhindert werden













Hochwasser Marchstein (Signalisation stellen) kurzzeitig Strasse sperren Willisau-Menznau für Personenwagen und Absprache FW Menznau)





Hochwasser Riedal (Kontrollmassnahmen)






Hochwasser Mühletalbach (Sofortmassnahmen Hergiswilerstrasse Höhe Zopfmatt und Adlermattstrasse Material für Wasserwehr und Objektschutz verteilen).




















Rutschung Schülen Bereich Chabis (Aufgebot Geologe und Beurteilung. Absprache sofortige Sperrung Strasse, Info Anstösser Polizei und Rettungsdienst. Anpassung Dispo Alarmierung FW)




















Hangrutsch Riedal (Aufgebot Geologe und Beurteilung) Besitzer anweisen, dass sie nicht in Rutschung gehen).





Rutschung Mettenbergstrasse (Breiten Neuenegg) Kontrolle mit LNGB Lokaler Naturgefahrenberater Sofortmassnahme Fahrverbot für Lastwagen.











Murgang Ruessgraben Gettnau Begutachtung mit LNGB Lokalen Naturgefahren Berater, Absprache mit Waldbesitzer Bachkontrolle und allenfalls Material ausräumen durch Besitzer. Hinweis Bauamt sperren Wanderweg.







